

"Утверждено"

ООО "Креф" Генеральный директор
Управляющей компании ООО "ЮИТ
сервис"



/Пепеляев Е.В./

Дата: 31.05.2022

План
Текущего ремонта на 2022 год

№п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	*Оценочная стоимость Работ (с НДС), руб
1	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена запорно-предохранительной арматуры	шт	50	23 550,00
2	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена светильников	шт	200	238 618,80
3	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена светильников	шт	30	19 263,64
4	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена трубопроводов канализации	мп	15	85 400,00
5	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Ремонт трубопроводов	компл.	1	7 000,00
6	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена дверной фурнитуры	шт	30	40 800,00
7	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена светильников	шт	82	82 000,00
8	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Замена светильников	шт	6	36 000,00
9	1-й Предпортовый проезд, Д. 15, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	406	293 602,96
10	Шушары, Старорусский пр., Д. 13, корп. 1, стр. 1	Замена светильников	шт	120	192 000,00
11	Шушары, Старорусский пр., Д. 13, корп. 1, стр. 1	Замена светильников	шт	40	24 000,00
12	Шушары, Старорусский пр., Д. 13, корп. 1, стр. 1	Ремонт трубопроводов	компл.	1	6 000,00
13	Шушары, Старорусский пр., Д. 13, корп. 1, стр. 1	Замена дверной фурнитуры	шт	40	120 000,00
14	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Замена запорно-предохранительной арматуры	шт	65	30 615,00
15	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Замена светильников	шт	300	438 778,65
16	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Замена дверной фурнитуры	шт	40	54 400,00
17	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Замена плитки	шт	20	40 000,00
18	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	143	103 411,88
19	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	400	154 452,00
20	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 2, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	48	18 534,24
21	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Замена запорно-предохранительной арматуры	шт	30	20 088,00
22	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Замена светильников	шт	150	219 389,33
23	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Замена дверной фурнитуры	шт	20	27 200,00
24	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Замена плитки	шт	10	16 000,00
25	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	98	56 356,22
26	Среднерогатская ул, Д. 16, корпус 4, стр. 1	Ремонт ЛКП стен и потолков	м2	20	7 722,60

Примечание *

Указана средневозвешенная стоимость за период с осеннего до весеннего осмотра включительно, т.е. с 10.11.2021г. по 15.04.2022г. В связи с условиями санкционного режима, номенклатура и стоимость могут быть изменены соразмерно предложениям поставщиков. Указанная номенклатура соответствует проектной документации и может быть изменена по усмотрению компании при отсутствии предложений поставщиков и дискриминирующих условий поставки.